

## TT-Copter Quickstart - Checkliste

Reihen- folge / Aktion	Einstellung <i>(kursiv = Empfehlung Erstflug)</i>	Befehl	Beschreibung
<b>1. Ausrichtung</b>			
	+	Vorne + Links	Ein Ausleger vorne
	x	Vorne + Rechts	Zwei Ausleger vorne
<b>2. Standardparameter laden</b>			
		<u>Gier + Roll</u>	
		<i>Links (halten) + rechts</i>	<i>Auf Standard zurücksetzen</i>
<b>3. Mode</b>			
		<u>Nick + Roll</u>	
		<i>Hinten + Links</i>	<i>HH – Heading Hold</i>
		Hinten + Rechts	Schweben
<b>4. Setting</b>			
		<u>Nick + Roll</u>	
		Vorne	Schnell: Rundflug/Kunstflug
		Rechts	Normal: Schweben/Kamera/Rundflug/Kunstflug
		Hinten	Sehr schnell: Acro/Kunstflug
		<i>Links</i>	<i>Langsam: Schweben/Kamera</i>
<b>5. Motoren starten</b>			
	Motoren starten und warten bis Einlaufphase vorbei ist, dabei Knüppel nicht bewegen!		
<b>6. Gas geben</b>			
	Etwa 1/3 Gas geben, kurz warten (Bestätigung durch Piep).		
<b>7. QC Starten</b>			
	Sofort ohne Nick/Roll zu bewegen Gas geben und so weit abheben, so dass der QC ganz in der Luft ist.		

Details siehe TT-Copter Handbuch

[www.tt-copter.de](http://www.tt-copter.de)

Stand: 07-2009